

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 82899/2016
Naše sp. zn.: 67524/2016 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 17.8.2016

Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka: Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro městskou knihovnu

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je v části 10. Technické podmínky uvedeno: „Uchazeč doloží do nabídky výpočet pro všechny naceněné prvky výplní otvorů (okna i dveře), že min. hodnota součinitele prostupu tepla celého prvku je maximálně 1,2 W/m²K“.

Předpokládáme, že uvedený požadavek stačí splnit doložením certifikátu prokazujícího, že součinitel prostupu tepla prvků je maximálně 1,2 W/m²K.

Odpověď:

Uvedený požadavek nestačí doložit certifikátem. Zadavatel požaduje výpočet.

Dotaz č. 2:

Požární výplně jsou z požadavků na tepelně-technické vlastnosti vyjmuty, pro vnitřní výplně je požadavek bezpředmětný, předpokládáme tedy, že se uvedený požadavek týká pouze plastových a kazetových výplní.

Odpověď:

U požárních výplní je ve výpisu tisková chyba. Pro požárně odolné výplně oken a dveří je požadováno $U_w = \max. 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zveřejňujeme opravený *Výpis výplní otvorů oprava*.

U vnitřních výplní otvorů je požadavek na součinitel prostupu bezpředmětný, a proto není ve výpise prvků uveden.

Požadavek výpočtu je u otvorů s požadovaným součinitelem prostupu tepla celého prvku maximálně 1,2 W/m²K.

Dotaz č.3

Pro kazetové dveře pokud má být dodržen požadavek na součinitel prostupu celého prvku maximálně 1,2 W/m²K, mělo by být použito trojsklo. Máme nacenit trojsklo, nebo stačí dvojsklo, které ale uvedený tepelně-technický požadavek nesplní.

Odpověď:

Hodnota součinitele prostupu pro celý prvek kazetových dveří max. $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ je závazná. Pokud nevyhovuje dvojsklo je potřeba nacenit trojsklo.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Příloha:

- Výpis výplní otvorů oprava