




LEGENDA SITUACE	
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STŘEDOTLAKÉ PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOKA BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STŘEDOTLAKÉ NADZEMNÍ

Stavebníkův záměr předpokládá zásah do ochranných pásem vodovodu, plynovodu, vedení NN a kanalizace. Při práci v ochranných pásmech postupovat dle jednotlivých vyjádření správců sítí. Práce v ochranných pásmech provádět v souladu s NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Pozn.: Inženýrské sítě jsou zakresleny z dostupných informací od jejich správců a provozovatelů. Zákresy IS v Celkové situaci stavby neslouží jako vytyčovací výkres. Investor je povinen před zahájením zemních prací nechat IS vytyčit. Při křížení trasy s IS je nutno provést sondy ke zjištění skutečného uložení těchto IS. Při křížení IS a při souběhu IS nutno respektovat ČSN 73 6005.



Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Spolupráce	<div> <b>B&amp;D Project</b> </div>	
Ing. Milan Dvořáček	Ing. Milan Dvořáček	Ing. Milan Dvořáček	Martin Brokeš		
Kraj: Olomoucký	Místo: Žerotínova 2982/55B, Šumperk			Stupeň:	
Investor:	Podniky města Šumperka, Slovanská 21, 787 01 Šumperk			<div>DPS</div>	
Projekt:	Stavební úpravy Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – snížení energetické náročnosti				
Část:	C-Situace			Měřítko:	1:500
				Počet A4:	2
				Datum:	03/2018
				Č. zakázky:	18_03_80
Celková situace stavby				Č. výkresu:	Pare č:
				C-01	