

| |
|--|
| |
|--|

[illegible]

| |
|------------------|
| Kabelová listina |
|------------------|

[illegible]

datum : 4/2025

zpracoval : Skácel



| |
|-----------------|
| Mateřská školka |
|-----------------|

Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk

zařízení

| |
|-------|
| místo |
|-------|

MaR

| | Pojistky | | | | | |
|--|----------|---------------|----|------------------------|--|--|
| | Kabel | Jištění | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Pojistky 230V | | | | |
| | | FU 1.1 | | | | |
| | | FU 1.2 | | | | |
| | | FU 1.3 | | | | |
| | | FU 1.4 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Pojistky 24 V | | | | |
| | | FU 2.1 | 2A | PLC, Display - rezerva | | |
| | | FU 2.2 | 2A | Snímač tlaku - rezerva | | |
| | | FU 2.3 | 2A | Servopohon SV V1 | | |
| | | FU 2.4 | 2A | Vstupy DI | | |
| | | FU 2.5 | 2A | Výstupy DO | | |
| | | FU 2.6 | 2A | Výstup TP 1.NP | | |
| | | FU 2.7 | 2A | Výstup TP 2.NP | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

ROZVADĚČ DT 1 + IRC

OSAZENÍ DVEŘÍ
600





OSAZENÍ PANELU



Název rozvaděče DT1 + IRC
Napěťová soustava 1+N+PE 400 V AC
Instalovaný příkon 1 kW
Jištění přívodu 1/B/16A
Krytí IP 66/20
Provedení rozvaděče skříň oceloplech
Rozměry 600x600x210 mm

SN1 STOP
SB1 Kvitace poruchy
HL0 DT1 Pod napětím
HL2 Porucha

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------|-----|
| datum : 4/2025 |  | Mateřská školka | zařízení | MaR |
| zpracoval : Skácel | | Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk | místo | |
| | | | | 8 |



datum : 4/2025

zpracoval : Skácel



Mateřská školka

Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk

zařízení

místo

MaR

[illegible]

zpracoval : Skácel


| |
|-----------------|
| Mateřská školka |
|-----------------|


Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk

| | |
|----------|--|
| zařízení | |
|----------|--|


| | |
|--|-------|
| | místo |
|--|-------|

| |
|-----|
| MaR |
|-----|



| | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------|-----|
| datum : 4/2025 | <div> ENBRA, a. s. - Projekce</div> | Mateřská školka | zařízení | MaR |
| zpracoval : Skácel | | Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk | místo | |
| | | | | 11 |

ČERPADLO OČ 1



datum : 4/2025

zpracoval : Skácel




Mateřská školka


Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk


zařízení

místo

MaR



| | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------|-----|
| datum : 4/2025 |  ENBRA, a. s. - Projekce | Mateřská školka | zařízení | MaR |
| zpracoval : Skácel | | Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk | místo | |
| | | | | 13 |



datum : 4/2025

zpracoval : Skácel




Mateřská školka

Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk

zařízení

místo

MaR



Zaplavení prostoru
TM ZT

Přehřátí prostoru
TM ZT

Porucha
Čerpadlo OČ 1

Kvitace
poruchy

datum : 4/2025

zpracoval : Skácel

ENBRA
ENBRA, a. s. - Projekce

Mateřská školka


Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk

zařízení

místo

MaR

digit. výstupy (1-8)



OČ V 1

TP 116


TP 117


TP 204

TP 205

Signálka porucha
H2

Zvuková signalizace
poruchy
HO1

| | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------|-----|
| datum : 4/2025 |  ENBRA, a. s. - Projekce | Mateřská školka | zařízení | MaR |
| zpracoval : Skácel | | Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk | místo | |
| | | | | 16 |



datum : 4/2025

zpracoval : Skácel



Mateřská školka

Zahradní 2689/17a, 78701 Šumperk

zařízení

místo

MaR

[illegible]