

<b>Zákazník</b>	Cekr CZ s.r.o.	<b>Objednávka č.</b>		<b>Zakázka č.</b>	
		<b>Místo inspekce</b>		<b>Projekt č.</b>	001-Nemo
<b>Úsek č.</b>	š3-po	<b>Kontrola č.</b>	095/18	<b>datum</b>	21.03.2018
<b>Označení</b>		<b>Ze šachty</b>	š3	<b>Do šachty</b>	po
<b>Ulice</b>	Nerudova	<b>Směr inspekce</b>	Po Směr toku	<b>Operátor</b>	Strmiska Josef
<b>Rok výroby</b>		<b>Důvod ke kontr.</b>	Kontrola stavu	<b>Počasí</b>	Mráz
<b>kanalizace typu</b>	DM Vedení se smíšenou vodou	<b>Mat. kanalizace</b>		<b>Stz Kamenina</b>	
<b>Vnitřní ochrana</b>		<b>Profil kanalizace</b>		<b>Kruhový profil DN 350</b>	
<b>Stav kanalizace</b>	Vyčištěno	<b>Délka roury</b>			
<b>Délka úseku</b>		<b>Průměr potrubí</b>	350		
		<b>Sklon úseku %</b>			
<b>Kontrolovaná délka</b>	20,13				
<b>Videopásek č.</b>	Dig.	<b>Pásek - start</b>	0:00:00	<b>Pásek - konec</b>	0:00:00
<b>Počet foto/obr.</b>	/ 4	<b>První foto/obr.</b>	/ 16	<b>Poslední foto/obr.</b>	/ 19
<b>Poznámka</b>					

Měřítka 1:250 š3	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Z. Č. Tr
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			19
	0,00	SMZ	Šachta dosazovací, nelze natočit	0:00:00			19 1
	0,00	A--L	Odbočka vlevo	0:00:00			19
	0,50	PA	Počátek potrubí	0:00:00			19
	1,85	STAN	Nastavení staničení	0:00:00			19
	8,45	RQ--	Příčná trhlina	0:00:00		16	20 2
	9,80	RQ--	Příčná trhlina	0:00:00			20 2
	11,09	RX--	Trhlina síťového charakteru	0:00:00		17	21 2
	11,80	W--S	Zpětné vzdutí vody, hloubka	0:00:00		18	22 2
	12,62	RQ--	Příčná trhlina	0:00:00			22 2
	13,90	RQ--	Příčná trhlina	0:00:00			22 2
	15,42	RQ--	Příčná trhlina	0:00:00			22 2
	19,42	RL--	Podélná trhlina	0:00:00		19	23 2
	19,85	K	Koleno, oblouk pravé	0:00:00			23
	20,13	TVS	Znemožnění další pohyb kamery koleno ostré, hl. řad cca 2m	0:00:00			23

Úsek č. **š3-po** Ze (šachty) **š3** Do **po** Kontrola č. **095/18**



Obr. 16 8,5 m Příčná trhlina



Obr. 17 11,1 m Trhliny síťového charakteru



Obr. 18 11,8 m Zpětné vzdutí vody, hloubka



Obr. 19 19,4 m Podélná trhlina

**citi**

Výstavba kanalizačních sítí  
Čištění kanalizačních sítí  
Monitoring kanalizačních sítí  
Laboratorní testy, rozbor vody  
Výstavba vodovodní sítě

Stránka 19  
21.03.2018

Šumperská provozní  
vodoohospodářská společnost, a.s.  
Jilová 6  
787 01 Šumperk  
telefon +420 583 215621



PSČ - místo  
kanalizace typu  
Ze šachty  
Kontrola č.

Šumperk  
DM Vedení se smíšenou vo  
š3  
095/18

Ulice  
Profil kanalizace  
Výška úpatí  
Kontrol.délka

Nerudova  
K0350 Kruhový profil DN 35  
20,13

datum  
Průměr  
Do šachty  
Videopásek č.

21.03.2018  
350  
po  
Dig.

Důvod ke kontr.  
Stav kanalizace  
Výška úpatí  
Operátor

Kontrola stavu  
Vyčištěno  
Strmiska Josef

Poznámka

## Profil úseku š3-po



