

Název stavby: Rekonstrukce Domu kultury, Fialova 416/3 Šumperk
Zaměření stávajícího stavu

Zakázka č.: 01 – 1173/001

Stupeň: Technická pomoc

Datum: 7/2018

OBSAH

A – Textová část

B - Výkresová část

B 1	Katastrální situace	1 : 1000
B 2	Koordinační situace	1 : 500
B 3	Půdorys 1.PP – část B	1 : 100
B 4	Půdorys 1.PP – část C	1 : 50
B 5	Půdorys 1.NP – část A, B, C	1 : 100
B 6	Půdorys 2.NP – část A, B, C+ střecha	1 : 100
B 7	Půdorys 1.NP – část A	1 : 100
B 8	Půdorys 1.NP – část B	1 : 100
B 9	Půdorys 1.NP – část C	1 : 100
B 10	Půdorys 2.NP – část A + střecha	1 : 100
B 11	Půdorys 2.NP – část B + střecha	1 : 100
B 12	Půdorys 2.NP – část C	1 : 100
B 13	Řez podélný 1 – 1´	1 : 100
B 14	Řez příčný 2 – 2´	1 : 100
B 15	Řez podélný 3 – 3´- část	1 : 50
B 16	Pohled severní	1 : 100
B 17	Pohled východní	1 : 100
B 18	Pohled jižní	1 : 100
B 19	Pohled západní	1 : 100

C – Geodetické zaměření