


LEGENDA ZNAČENÍ

- Číslo parcely dotčené
- Okraj parcely dotčené
- Okraj parcely nedotčené
- Okraj parcely nedotčené
- Osa vodního toku
- Úprava toku
- Boční hráz
- Dřeviny porouchané
- Dřeviny určené ke kácení
- 67 Inventurní číslo dřeviny

Zadavatel:	Ing. K. Suchánková	ICD:	63320819	Vypracoval:	Ing. J. Mikšíková	Kontroloval:	Ing. Filip Brtna
Objekt:	Šumperk	Okres:	Šumperk	Investor:	Město Šumperk	Forma:	6 A4
Alce:						Datum:	09/2019
						Účel:	PDPS
						Číslo záz.	27/2016
						Výk. systém:	b. p. v.
						Měřítko:	C. výřezu
						1:500	1.2

Průmyslová zóna IV - Šumperk
Protipovodňová opatření

SO 00 - Situace kácení



LEGENDA ZNAČENÍ

- Číslo parcely dotčené
- Okraj parcely dotčené
- Okraj parcely nedotčené
- Okraj parcely nedotčené
- Osa vodního toku
- Úprava toku
- Boční hráz
- Dřeviny porouchané
- Dřeviny určené ke kácení
- 67 Inventurní číslo dřeviny

Zadavatel:	Ing. K. Suchánková	ICD:	63320819	Vypracoval:	Ing. J. Mikšíková	Kontroloval:	Ing. Filip Brtna
Objekt:	Šumperk	Okres:	Šumperk	Investor:	Město Šumperk	Forma:	6 A4
Alce:						Datum:	09/2019
						Účel:	PDPS
						Číslo záz.	27/2016
						Výk. systém:	b. p. v.
						Měřítko:	C. výřezu
						1:500	1.2

Průmyslová zóna IV - Šumperk
Protipovodňová opatření

SO 00 - Situace kácení