



Zákazník Ulice PSČ - Obec	Město Šumperk nám. Míru 78701 Šumperk	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	028-Nemo	Kontrola č. Datum	514/15 01.12.2015
Ulice Místo inspekce Rok výroby Označení	areál nemocnice Šumperk	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	š1-š3 š1 š3 Po Směr toku	Operátor Počasi Důvod ke kontr. Stav kanalizace	Bartoš Pavel Pěkné, suché Kontrola stavu Vyčištěno
Typ kanalizace Mat. kanalizace Vnitřní ochrana	DM Vedení se smíšenou vodou Stz Kamenina	Profil kanalizace Průměr potrubí Délka roury	Kruhový profil DN 300 300		
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	34,00	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	dig 00:00:00 00:00:00	Počet foto/obr. / 2 První foto/obr. / 1 Poslední foto/obr. / 2	
Poznámka	prumer nelze presne urcit				

Měřítka 1:250 š1	Délka Metráž	ATV Zkratka	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Z. Č. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			1
	0,00	SMZ	Šachta nelze natočit	00:00:00			1
	0,00	A--L	Odbočka vlevo 2x nelze natočit	00:00:00			1
	0,50	PA	Počátek potrubí	00:00:00			1
	1,00	STAN	Nastavení staničení	00:00:00			1
	3,90	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00			1 2
	6,80	RL--	Podélná trhlina	00:00:00		1	2 2
	9,90	UC--	Potrubní spojení je netěsné přítok balastních vod	00:00:00			2 2
	11,80	W--S	Zpětné vzdutí vody, hloubka	00:00:00			2 2
	14,51	H---	Překážka nálitek	00:00:00			2 2
	17,78	SMZ	Šachta koroze	00:00:00			2 2
	19,80	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00			2 2
	21,32	BS--	Chybějící úlomek - střep oprava?	00:00:00		2	3 2
	33,23	PE	Konec potrubí	00:00:00			3
	34,00	SMZ	Šachta lomová	00:00:00			3
š3	34,00	A--R	Odbočka vpravo	00:00:00			3
	34,00	A--L	Odbočka vlevo	00:00:00			3
			odtok				
	34,00	EH	Konec úseku	00:00:00			3

Úsek č. Š1-Š3 Ze (šachty) Š1 Do Š3 Kontrola č. 514/15



Obr. 1 6,8 m Podélná trhлина



Obr. 2 21,3 m Chybějící úlomek - střep



PSČ - místo	Šumperk	Ulice	areál nemocnice	Datum	01.12.2015	Důvod ke kontr.	Kontrola stavu
Kanalizace typu	DM Vedení se smíšenou vo	Profil kanalizace	KO300 Kruhový profil DN 30	Průměr	300	Stav kanalizace	Vyčištěno
Ze šachty	š1	Výška úpatí		Do šachty	š3	Výška úpatí	
Kontrola č.	514/15	Kontrol.délka	34,00	Videopásek č.	dig	Operátor	Bartoš Pavel
Poznámka	prumer nelze presne urcit						

Profil úseku š1-š3

