


Zákazník Ulice PSČ - Obec	Město Šumperk nám. Míru 78701 Šumperk	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	515/15 01.12.2015 028-Nemo	Kontrola č. Datum	515/15 01.12.2015
Ulice Místo inspekce Rok výroby Označení	areál nemocnice Šumperk	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	proti-š4 š4 proti Proti Směr toku	Operátor Počasi Důvod ke kontr. Stav kanalizace	Bartoš Pavel Pěkné, suché Kontrola stavu Vyčištěno
Typ kanalizace Mat. kanalizace Vnitřní ochrana	DM Vedení se smíšenou vodou Stz Kamenina	Profil kanalizace Průměr potrubí Délka roury	Kruhový profil DN 400 400		
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	11,60	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	dig 00:00:00 00:00:00	Počet foto První foto Poslední foto	
Poznámka	prumer nelze presne urcit				

Měřítka 1:250 š4	Délka Metráž	ATV Zkratka	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Z. Č. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			4
	0,00	SMZ	Šachta nelze natočit	00:00:00			4
	0,00	AN-L	Odbočka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo nelze natočit	00:00:00			4
	0,50	PA	Počátek potrubí	00:00:00			4
	1,00	STAN	Nastavení staničení	00:00:00			4
	4,22	I	Informace: kamera pod vodou/špatný spád	00:00:00			4 2
	11,60	TVS	Znemožněn další pohyb kamery celé potrubí pod vodou	00:00:00			4 2



PSČ - místo
Kanalizace typu
Ze šachty
Kontrola č.

Šumperk
DM Vedení se smíšenou vo
š4
515/15

Ulice
Profil kanalizace
Výška úpatí
Kontrol.délka

areál nemocnice
K0400 Kruhový profil DN 40
11,60

Datum
Průměr
Do šachty
Videopásek č.

01.12.2015
400
proti
díg

Důvod ke kontr.
Stav kanalizace
Výška úpatí
Operátor

Kontrola stavu
Vyčištěno
Bartoš Pavel

Poznámka

prumer nelze presne urcit

Profil úseku proti-š4

